

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «ОТЭК»)
ФИЛИАЛ В ГОРОДЕ СЕВЕРСКЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»**

Директору
ООО «Дом-Сервис ТДСК»

Бочарову А.В.

ул. Курчатова, д. 1, г. Северск, Томская обл., 636039

Телефон (3823)555-212, факс (3823) 54-87-82

E-mail: info.fs@oao-otek.ru

ОКПО 24619106, ОГРН 1117746439480

ИНН 7706757331, КПП 702443001

«02» 06. 2017 г. № 307ФС/ 35/54

На 0102/762 от 19.05.2017

Уважаемый Анатолий Владимирович!

В ответ на Ваше обращение сообщаю, что 16.05.2017 в ходе комиссионного обследования ИТП жилого дома по адресу, г. Северск, ул. Ленина, 124 было выявлено снижение температуры теплоносителя в точке поставки, о чем был составлен соответствующий акт. Средневзвешенная температура теплоносителя, подаваемая в тепловую сеть города, на 16.05.2017 составляет 73,9°С. ОАО «Тепловые сети» является теплосетевой организацией города Северска и осуществляет транспортировку тепловой энергии, теплоносителя потребителям.

В соответствии с Постановлением Правительства от 8 августа 2012 года N 808, обеспечение качества и параметров теплоносителя в точке передачи – это обязанность теплосетевой организации (ОАО «Тепловые сети»).

В адрес ОАО «Тепловые сети» и Администрации ЗАТО Северск было направлено письмо (№307С/29-973 от 19.05.2017) о необходимости срочно принять меры по приведению параметров теплоносителя в точке поставки в соответствии с температурным графиком. По состоянию на 01.06.2017 ответ от ОАО «Тепловые сети» не получен.

Пересчет стоимости услуг горячего водоснабжения будет произведен в следующий расчетный период в соответствии с действующим законодательством.

Начальник СРРР Филиала



А.М.Конищева

ООО «ДОМ - СЕРВИС ТДСК»
ВХ.№ 0102/359 «02» 06 2017

