



Обслуживание лифтов	Обслуживание лифтов	428 895,03	2,89
Вывоз ТБО	Вывоз ТБО	337 962,55	2,27
Обслуживание общедомового прибора учета тепловой энергии	Обслуживание приборов учета	116 755,53	0,79
Организационно-эксплуатационные и управл. расходы	Организация выполнения требований законодательства РФ	657 017,00	4,42
материалы	Услуга по приему платежей (банк.почта.телеком)	61 666,00	0,41
	Материалы	48 085,19	0,32
	<b>Итого:</b>	<b>2 915 217,74</b>	<b>19,61</b>
<b>Текущий ремонт</b>			
Иные работы по текущему ремонту	Монтаж светодиодн.ленты	13 728,80	0,09
разработка паспорта фасада	Разработка паспорта фасада	16 500,00	0,11
	<b>Итого:</b>	<b>30 228,80</b>	<b>0,20</b>

Директор

Начальник подразделения

Ведущий экономист

Бочаров А. В.)

(Ольшин А. В.)

(Ковзан Н. А.)

